


[การตั้งค่าให้เครื่องบันทึกเวลาแสดงรูปพนักงานขณะใช้งาน (USB)]


อธิบายรายละเอียดการตั้งค่าให้เครื่องบันทึกเวลาแสดงรูปพนักงานขณะใช้งานตัวเครื่องเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้เครื่องในขณะนั้น สามารถทำได้ด้วย “ USB ”

**** ข้อกำหนดเบื้องต้น ในการตั้งค่าให้เครื่องบันทึกเวลาแสดงรูปพนักงานขณะใช้งาน**

- 1.ขนาดรูปต้องมีขนาดไม่เกิน 20Kb
2. รูปต้องมีขนาดไม่เกิน 120px * 170px
- 3.ชื่อของไฟล์ภาพ ควรตั้งชื่อตามรหัสที่เครื่องกำหนด เช่น รหัสที่เครื่องที่ได้เป็น 1 ชื่อของไฟล์ คือ 1.jpg ฯลฯ
- 4.นามสกุลของไฟล์ใช้ได้เฉพาะ .jpg เท่านั้น ไฟล์นามสกุลอื่นจะไม่รองรับ
- 5.เครื่องบันทึกเวลาต้องรองรับการเชื่อมต่อแบบ USB หรือระบบ LAN
- 6.ในกรณีที่มีการส่งรูปภาพผ่าน USB ให้ทำการสร้าง folder ใน flashdrive ตั้งชื่อ folder เป็น “photo”
- 7.Option แสดงรูปขณะใช้งานนี้ หากไม่มีการแจ้งให้เพิ่ม Option ก่อนทำการสั่งซื้อเครื่องบันทึกเวลาจะไม่สามารถแสดงรูปขณะใช้งานได้ ดังนั้น **“ควรแจ้งเพิ่ม Option นี้ เวลาสั่งซื้อสินค้า”**




นำรูปที่ได้เตรียมไว้ตามเงื่อนไขข้างต้น ลงใน Folder “photo” จากนั้นนำ Folder “photo” ลงใน FlashDrive ที่เตรียมไว้ จากนั้นนำ flashdrive เสียบเข้ากับเครื่องบันทึกเวลา




กดปุ่ม M/OK ที่หน้าเครื่องบันทึกเวลา ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเข้าสู่เมนูจากนั้นเลือกที่เมนู “USB”




เลือกที่ปุ่ม “ส่งข้อมูล”



เลือกที่ปุ่ม “ส่งรูปภาพ”



ระบบจะแจ้ง “ส่งข้อมูลสำเร็จ!” จากนั้นเลือกที่ปุ่ม “ตกลง”



หลังจากที่ทำการส่งรูปไปที่เครื่องบันทึกเวลาเรียบร้อยแล้ว ทำการทดสอบการใช้งานตัวเครื่องตามปกติ รูปที่ได้นำเข้าเครื่องบันทึกเวลาจะปรากฏขึ้นตามตัวอย่าง

*เนื้อหาบทความนี้นำไปใช้ได้เฉพาะเครื่องบันทึกเวลาจอสีของ NOD เท่านั้น