


[ส่งออกข้อมูลบันทึกเวลาไป Flash Drive]

อธิบายรายละเอียดการส่งออกข้อมูลบันทึกเวลาไป FlashDrive ในกรณีที่เครื่องบันทึกเวลาไม่มีการเชื่อมต่อกับเครื่องComputer หรือในกรณีอื่นที่เครื่องไม่สามารถดึงข้อมูลผ่านโปรแกรม Time2008 ได้




นำ FlashDrive เสียบเข้ากับเครื่องบันทึกเวลา
จากนั้น กดปุ่ม M/OK ค้างไว้ 3 วินาที
เพื่อเข้าสู่เมนู จากนั้นเลือกที่เมนู "USB"



เลือกที่ "ดึงข้อมูล"



เลือกที่ "ดึงข้อมูลบันทึกเวลา"



ระบบจะทำการแจ้งสถานะการดึงข้อมูลบันทึกเวลา
จากนั้นเลือก "ตกลง"