

[ส่งออกข้อมูลผู้ใช้ และลายนนิ้วมือไปที่ Flash Drive]

อธิบายรายละเอียดการส่งออกข้อมูลผู้ใช้ และลายนนิ้วมือไปที่ Flash Drive ในกรณีที่ตัวเครื่องบันทึกเวลาไม่มีการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือต้องการย้ายข้อมูลผู้ใช้และลายนนิ้วมือไปที่เครื่องบันทึกเวลาอื่นๆ



นำ FlashDrive เสียบเข้ากับเครื่องบันทึกเวลา
จากนั้น กดปุ่ม “MENU” เพื่อเข้าสู่เมนู
จากนั้นเลือกที่ “จัดการ UDisk”



เลือกที่ “ตั้งผู้ใช้”



ระบบจะแจ้งสถานะการส่งออกข้อมูล